



Fichier:Faucheuse guid e par GPS RTK Compensation 2 .jpg


Réponse de l'asservissement à un décalage brutal (simulation)



On veut compenser cette erreur de position due à un écart de position de 50 cm en présence d'une erreur boussole de 5°



L'application d'une correction proportionnelle réduit l'erreur mais laisse une erreur de traînée.



L'ajout d'un terme intégral à la correction permet de supprimer l'erreur de traînée.

Taille de cet aperçu : 800 × 566 pixels.

Fichier d'origine (1 123 × 794 pixels, taille du fichier : 78 Kio, type MIME : image/jpeg)

Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Compensation_2_

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	10 septembre 2023 à 07:55		1 123 × 794 (78 Kio)	Occitan (discussion contributions)	Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Compensation_2_

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

La page suivante utilise ce fichier :

Faucheuse guidée par GPS RTK